




MEZGLS 13



B - B



SPECIFIKĀCIJA.

| Poz. | Nosaukums | Skaits | Piezīmes |
|------|---|--------|--------------|
| 1 | Rūpnieciski izolēts nerūsējoša tērauda lodveida krāns izlaidei Ø88/180/ Ø42/110 (ar pagarinātu kātu H=1500mm) | 2 | |
| 2 | Dzelzbetona aka Ø1000 | 1 | (komplekts) |
| 2.1 | Čuguna lūka vieglā | 1 | |
| 2.2 | Starplikas gredzens grodam KCO-1 | 1 | SIA "Lugaži" |
| 2.3 | Grodu vāks Ø1160x150 (KCP-10) | 1 | SIA "Lugaži" |
| 2.4 | Grodi Ø1000x900 (KC-10-09) | 1 | SIA "Lugaži" |
| 2.5 | Grodi Ø1000x600 (KC-10-06) | 1 | SIA "Lugaži" |
| 3 | Pamatu bloks FBS-12-4-3 | 2 | SIA "Lugaži" |
| | Šķembu pamatslānis | 0.15 | m³ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------|------|---------|
| SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA MADLIENAS CIEMĀ | | | | PASŪT. Nr.20/2017 | | |
| PASŪTĪTĀJS: SIA "MS SILTUMS" | | | | SAT | | |
| GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329 | | | | 2.KĀRTA | | |
| BPV, BPDV | A.KARLEVICA | 03.07.2017. | SILTUMTĪKLI | Stadija | Lapa | Mērogs |
| IZSTRĀDĀJA | A.KARLEVICA | 03.07.2017. | | BP | 9 | 1 : 100 |
| | | | MEZGLS 13 GRIEZUMI A-A UN B-B | SIA "Bek-Konsult" | | |
| | | | | | | |