

Poz	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaitis	Piezīmes	
	Caurules					
1	Rūpnieciski izolēta caurule ar signālvadiem	Ø76/160	m	216		
2	Izolēts līkums, 90°	Ø76/160	kompl.	8		
	Savienojums līkuma 160		gab.	8		
	Metināms līkums 76		gab.	8		
3	Izolēta pāreja Ø88/180- Ø76/160		kompl.	2		
	Metāla pāreja Ø88-Ø76		gab.	2		
	pārejas mufe- 180-160		gab.	2		
4	Savienojuma termonosēdošā uzmava ar manžeti rūpn. izolētām caurulēm	Ø76/160	gab.	14		
5	Sienas blīve	Ø76/160	gab.	2		
6	Gala cepure	Ø76/160	gab.	2		
7	Dalītā kabeļu aizsargcaurule EVOCAB SPLIT DN110		m	12		
8	Signālvadu savienojumu kārba		gab.	1		
9	Signāllenta	500m	gab.	1		
10	Kompensācijas spilveni (1000x2000)		gab.	4		
11	Pievienošanās esošajiem bezkanāla siltumtīkliem		gab.	1		
12	Savienojumu blīvuma pārbaude ar nesagraujošu metodi.		gab.	14		
13	Trases hidrauliskā pārbaude ar 1.5 darba spiediena		m	105		
14	Montāžas palīgmateriāli		kompl.	1		
15	Esošā ūdensvada pārlikšana		m	103		
*	savienojumu skaits ir atbilstoši LOGSTOR tehnoloģiju līkumiem,atzariem un pārejām					
	(ja būvniecībā tiek izmantoti citu ražotāju materiāli, tad nepieciešams koriģēt savienojumu					
	termonosēdošo uzmavu skaitu, uz katru līkumu pieskaitot 4 uzmavas un uz atzaru 6 uzmavas)					
SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA MADLIENAS CIEMĀ, 2. KĀRTA				PASŪT.Nr. 20/2017		
PASŪTĪTĀJS: SIA "MS SILTUMS"				SAT		
GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329						
				Stadija	Lapa	Lapas
BPV	A.Karlevica			BP	17	
Izstrādāja	I.Vilmane			SIA"Bek-Konsult"		
				Siltumtīklu materiālu specifikācija (uz Ābeļiem)		