

Pozīcija.	Nosaukums.	Apzīmējums.	Mērvien.	Skaitis	Piezīmes
	<u>Caurules</u>				
1	Rūpnieciski izolēta caurule ar signālvadiem	Ø88/180	m	636	
2	Izolēts līkums, 90°	Ø88/180	kompl.	4	
	Savienojums līkuma 180		gab.	4	
	Metināms līkums 88		gab.	4	
3	Izolēts līkums, 85°	Ø88/180	kompl.	4	
	Savienojums līkuma 180		gab.	4	
	Metināms līkums 88		gab.	4	
4	Izolēta pāreja		kompl.	2	
	Ø114/225- Ø88/180				
	Metāla pāreja Ø114-Ø88		gab.	2	
	pārejas mufe- 225-180		gab.	2	
5	Savienojuma termonosēdošā uzmava ar manžeti rūpn. izolētām caurulēm	Ø88/180	gab.	54	
6	Tēraudaetināmācaurule (Sisesupesšķērsošanaapvalkcaurulē)	Ø273x6,3	m	18	apvalkcaurule
7	Elastīgā uzmava	Ø88/180	gab.	3	
8	Nerūsējošā tērauda skava Ø273		gab.	4	
9	Nerūsējošā tērauda skava Ø180		gab.	4	
10	Ģeotekstils		m ²	3	
11	Dalītā kabeļu aizsargcaurule				
	EVOCAB SPLIT DN110		m	4	
12	Signālvadu savienojumu kārbā		gab.	1	
13	Signāllenta	500m	gab.	1	
14	Kompensācijas spilveni (1000x2000)		gab.	8	
15	Pievienošanās esošajiem bezkanāla siltumtīkliem		gab.	2	
SILTUMTRAŠU REKONSTRUKCIJA OGRES NOVADA MADLIENAS PAGASTA MADLIENAS CIEMĀ, 2. KĀRTA				PASŪT.Nr. 20/2017	
PASŪTĪTĀJS: SIA "MS SILTUMS"				SAT	
GRUPA 001, GRUNTS 0195, 0387, 0314, 0385, 0329				Stadija	Lapa
BPV	A.Karlevica			BP	13
Izstrādāja	I.Vilmane			SIA "Bek-Konsult"	

Siltumtīklu materiālu specifikācija
(uz skolu)